This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

JA 0200029 571 1986

(51) AIR INTAKE DEVICE FOR SMALL VEHICLE

(11) 61-200029 (A)

(43) 4.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-41204

(22) 4.3.1985


(71) YAMAHA MOTOR CO LTD (72) NOBUYUKI SUGANO(1)

(51) Int. Cl⁴. B60K13.02

PURPOSE: To make it hard for an air cleaner to suck in running wind or upflung dust due to wheels and prevent clogging by opening an air intake port for said air cleaner which is provided in an engine housing room, in a small cham-

ber via a duct.

CONSTITUTION: A cab floor surface 12 and an engine housing room 14 are formed in an integrated form with a lower body 10, while a downwardly recessed baggage room 22 is formed in an integrated form with the top surface 20 of the engine housing room 14, the front and rear parts of the baggage room 22 is surrounded by laterally longer small chambers 24, 26 which expand upward from the housing chamber 14, while its right and left sides are surrounded by small chambers 28, 30, A partition panel 84 is fixed to the small chamber 26 so as to close a part of an opening part to the housing room 14. And, a duct 82 is connected to the bottom end of a pipe 86 which passes vertically through the partitioning panel 84, and also to the air intake port of an air cleaner 80, thereby, it becomes hard for dust to enter the duct 82, hardly causing clogging.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-200029

(1) Int Cl 4 B 60 K 13/02

識別記号

庁内整理番号 8108-3D

❸公開 昭和61年(1986)9月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 小型車輛の吸気装置

> 20特 昭60-41204

愛出 昭60(1985)3月4日

⑫発 野

Ż

磐田市大泉町29-4

で 発 明 沯 Ш 治 ①出 願

磐田市富士見町 1-15-3 磐田市新貝2500番地

ヤマハ発動機株式会社 20代 理 弁理士 山田 文雄

1. 発明の名称

小型車輛の吸気装置

2. 特許請求の範囲

下方へ陥役し上方が開口した運転室床面と上方 へ彫出し下方が開口したエンジン収容室とが一体 に形成された下ボデーを備え、前記エンジン収容 室内にエアクリーナを配設した小型車輛におい τ、

前記エンジン収容室上面には上方へ膨出する小 室を下ボデーと一体に形成し、前記エアクリーナ の吸気取入口をダクトを介して前記小室内に開口 させたことを特徴とする小型車輛の吸気袋置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、運転室床面とエンジン収容室とが一 体に形成された下ボデーを備え、エンジン収容室 内にエアクリーナを配設した小型車輛に適用され る吸気装置に関するものである。

(発明の背景)

下ボデーに、上方から陥役する運転室床面と、 下方から上方へ向かって膨出するエンジン収容室 とが一体に形成されている小型車輛がある。この 橙の車舗ではエンジン収容室が下方に開いている ため、走行風や車輪により巻き上げられるほこり がエンジン収容室に入り易い。

通常エアクリーナはエンジンと共にエンジン収 容室に収容されるが、この場合エンジン収容室に 舞い上がっているほこりがエアクリーナに吸入さ れる。このためエアクリーナのエレメントの目づ まりが発生し易くなり、エレメントの掃除を頻繁 に行わないと吸入抵抗が増大してエンジン出力が 低下するという問題があった。このため整備を頻 繁に行わねばならず面倒であった。

(発明の目的)

本発明はこのような事情に能みなされたもので あり、下ボデーに一体に形成された下方が開口す るエンジン収容室にエアクリーナを配設したにも かかわらず、エンジン収容室内のほこりがエアク リーナに直接吸入されにくく、エレメントの目づ

特開昭61-200029 (2)

まりが起こりにくい小型車輛の吸気装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

第1図は本発明の一実施例である小型4輪車におけるエンジン収容室の側断面図、第2図はその 『一『練断面図、第3図はその平面図、また第4 図はこの車輛の側断面図、第5図は背面図である。

これらの図で符号10は下ボデーであり、この 下ボデー10には上方から下方へ向かって陥役す

付けられている。車体フレーム34の左右一対のサイドチューブ38(38a,38b)はその後部が斜め上に折曲され、その後端かクロスチューブ40で互いに固着されている。また両サイドチューブ38はエンジン収容室14の前下方を横断するクロスチューブ42で互いに固着されている。

4 4 はトルクアームでありその前端はクロームでありその前端はクロームでありその前端はクロームでありそのでは、4 6 を介しているのでは、4 8 a 1 4 8 b 0 りでれる。またこのリヤアクスル 4 8 8 0 ののでは、4 2 に、4 0 から垂下り、7 であり、7 では、4 0 から垂下り、7 では、4 8 のには、4 8 のには、4 8 のには、5 6 に軸着されたブラケット 5 6 に乗り 5 できない 5 でき

- 58はエンジンであり、その前端は前記トルク

る運転室床面12と、この運転室床面12に連続 し下方から上方へ向かって膨出するエンジン収容 宝14とが一体に形成されている。この下ボデー 10はFRPなどによって全体が一体成形され る。この下ボデー10には第4、5因に示すよう に上ボデー16が彼せられ、両ボデー、10,16 間に運転室18が形成される。エンジン収容室14 の上面20には下方へ陥役した荷物室22か一体 に形成されている。すなわちこの荷物室22はそ の前後がエンジン収容室14から上方へ膨出する 横長の小宝24,26により、またその左右がェ ンジン収容室14から上方へ膨出する前後に長い 小室28,30(第2図参照)により囲まれてい る。第4図で32は運転シートであり、その背当 て郎32aはエンジン収容室14の前壁に保持さ れている。

3 4 はパイプで作られた車体フレームであり、 前記下ボデー10の下面に結合されている。この 車体フレーム34の前部には、緩衝装置を介して 左右一対の操向前輪36(一方のみ図示)が取り

アーム44の前部に軸受け60、60を介して上下に掲動自在に支持されている(第3図)。62は鉄減速機であり、前記トルクアーム44の後部すなわちリヤアクスル48の中央に配設されている。前記エンジン58の後部はゴムダンバ64を介してこの鉄減速機62に支持されている。エよって鉄減速機62に伝えられる。リヤアクスル48内には駆動軸68が挿通され、その左右の端部に後輪70(70a,70b)が取り付けられている

7 2 はトルクアーム 4 4 に支持されたマフラ、7 4 (7 4 a . 7 4 b) はリヤアクスル 4 8 を支持する左右一対の緩衝器、7 6 (7 6 a . 7 6 b) は後輪70の上方を覆うようサイドチューブ38に固定されたフェンダである。

78はエンジン58の後面に取り付けられた気化器、80は終減速機62の上部に取り付けられたエアクリーナである。このエアクリーナ80の吸気取入口には蛇腹状の可撓性ダクト82が接続

特開昭61-200029 (3)

され、このダクト82は前記小室26内に開口している。すなわち小室26にはエンジン収容室14への開口部の一部を閉じるように仕切り板84か 固着され、この仕切り板84を上下方向に貫通するパイプ86の下増に前記ダクト82が接続されている。なおこの小室26の後壁にはパイプ86へ外気を導くためのスリット88が設けられている。

この実施例によれば、エンジン58の回転はVベルト駅段変速機66、鉄減速機62、駆動軸68を介して、後輪70に伝えられる。後輪70に伝えられる。後輪70に加力の取動力の反力は鉄減速機62からリヤアアクスの前端のゴムダンパ46に伝えられる。後輪70に路面から衝撃が加わると、リヤアクスル48はトルクアーム44と一体になってトルクアーム44の前端付近を中心にして上下に揺動し、衝撃が吸収される。

走行風や車輪36.70が巻き上げるほこりの 一部は、下方が開いたエンジン収容室14内に入

開口させてもよく、この時には下ボデー10の左右の外壁にスリットなどを形成して外気を取り入れるようにしてもよい。この際各小室24,28,30をエンジン収容室14から仕切る壁を取り付けてもよいのは勿論である。

(発明の効果)

本発明は以上のように、エンジン収容を体に、 に、エンジン収容を体に、 ないに、 、 ないに、 、 ないに、 、 ないに、 、 ないに、 、 ないに、 、 ないに、 ないに、 、 ないに、 ないに、 ないに、 ないに、 ないに、 ないに、 ないに、

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である小型4輪車に おけるエンジン収容室の側断面図、第2図はその る。しかしその上方に形成された小室26は高位 置にあり走行風も巻き込みにくいので、ほこりは この小室26内には入りにくい。従ってこの小室 26に開口するダクト82にはほこりが入りにく くなり、エアクリーナ80のエレメントは目づま りをおこしにくく、その播除の頻度も少なくて済 むようになる。

なおこの実施例では小室26の後壁にスリット88を設けたので、このスリット88から外気が入る。このためエンジン58の熱気、特にマフラ72の熱気もエアクリーナ80には一層吸入されにくくなり、吸気温度の低下によるエンジン58の出力向上が可能になる。

また小室26はエンジン収容室14と完全に仕切って、エンジン収容室14内の空気が小室26 内に入らないようにすれば、本発明の効果は一層 確実なものになる。

本実施例では荷物室22後方の小室26にダクト82を開口させたが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の小室24,28,30等に

Ⅱ − Ⅱ線断面図、第3図はその平面図、また第4 図はこの車無の側断面図、第5図は背面図である。

10…下ボデー、12…運転室床面、

14…エンジン収容室、


24,26,28,30…小室、


80…エアクリーナ、

82…ダクト。


特許出願人 ヤマハ発動機株式会社 代 理 人 弁理士 山 田 文 雄


特開昭61-200029 (4)






特開昭61-200029 (5)





特開昭61-200029 (6)



† 13 † 13